

重庆大学环境与生态学院

实验室安全月报

(二〇二三年七、八月)

环境与生态学院实验室技术安全工作组编

2023年7-8月第六期总第28期



目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 一、校院两级“暑假”实验室安全检查 | 1 |
| 二、7月度安全检查 | 4 |
| 三、7月度安全复查暨暑假前专项安全检查 | 6 |
| 四、暑期安全检查 | 7 |
| 五、推介宣传 | 8 |
| 六、校级安全检查 | 8 |
| 七、实验废弃物处理处置 | 10 |

一、校院两级“暑假”实验室安全检查

1、校级联合检查

7月17日上午，实验室与设备管理处钟代迪处长带队，保卫部（处）、学工部、后勤处、基建处等部门联合对环境学院、生物学院、土木学院、光电学院、机械学院各教学科研实验室进行2023年“暑假”前实验室安全大检查。



2023年“暑假”前实验室安全大检查检查现场

检查组在对我院白楼、红楼、机电楼、采矿楼实验室进行检查中发现机电楼 101、机电楼 301、机电楼 302、白楼 301、白楼 602、红楼 405 危险废弃物存放点未使用最新危废标签；机电楼 101 危险废弃物处置标签信息不全；白楼 602 使用未去掉原标签的矿泉水瓶装样品；红楼 128 室内堆放较多待报废设备，阻塞安全通道；红楼 320 通道地面电线盖板损坏，冰箱散热空间不足；采矿楼 128 液体化学品存放位置不合理，且化学品储存架无挡板遮挡；采矿楼 131 放置玻璃制品的储存架无挡板遮挡；并于7月18日下达整改通知书。

学院对以上存在的安全隐患和问题极为重视。收到整改通知后，立即通知相关实验室进行整改并在实验楼电视屏上滚动公示。7月22日收到以上所有实验室的整改回复，经复查，整改通知书中的安全隐患和问题均已完成整改。

2、校领导安全检查

7月17日下午，王树新校长、杨俊副校长带队，保卫部（处）、后勤处、实设处等部门联合检查了白楼实验室，对各类危险源管理、实验操作规程的建立与执行、自建房安全责任人职责落实等情况进行了现场检查，检查发现白楼301室摇床等设备使用时无人值守，白楼F103自建房地面下沉墙面开裂。王校长强调实验室安全责任重于泰山，要加强部门协同联动、综合施策，从源头防范、过程控制、末端治理一体推进，切实有效防范实验室安全事故发生。



王树新校长检查检查现场

7月22日，校房管处下发《关于自建房安全管理的通知》，要求我院对自建房加强管理、巡查和值守，落实安全责任人，清理红白楼自建房杂物，屋顶杂草杂树，加强人员安全教育。

接到通知后，我院实验室技术安全领导小组立即对红白楼间、白楼旁、机电楼旁自建房下发整改通知，落实自建房使用人即为该房间安全责任人，需与学院签订安全责任书，还应按照学校要求对自建房做好安全管理，加强人员安全教育，强化房间巡查和值守，组织人员定期清理杂物或拆除不用的自建房。

环境与生态学院:

根据上级文件要求,我处于2023年7月14日组织保卫处、后勤管理处对学校部分自建房使用情况进行了现场安全检查。

在抽查过程中,发现你学院在B区域城建实验室后搭建的棚房有安全隐患,部分棚顶被植物覆盖已变形,棚内杂物、棉絮、材料堆砌,近期极端天气频发,极易因积雨、高温、大风引起棚顶垮塌和火灾(详见附件1)。根据现场检查情况,各职能部处形成以下一致意见:

- 一、学院对自建棚房加强管理,切实落实各级安全责任人。
- 二、通过清理杂物、妥善处置易燃易爆物品、清除屋面杂草杂树、拆除自建房等手段彻底排除火灾、垮塌等安全隐患。
- 三、加强自建房使用人员安全教育,督促使用人严格按照学校各类安全用房规定使用房屋。
- 四、加强自建房巡查和值守,一旦发现安全隐患及时处理。



《关于自建房安全管理的通知》

3、院领导安全检查

7月17日,院长何强、副院长吴正松,院办主任唐亮在院实验室技术安全工作组陪同
下对实验中心白楼、红楼、机电楼各实验室进行“暑假”专项检查。

何院长和吴院长在检查中强调实验中心要加强假期实验室使用管理,对于未提交假期实验室使用申请的实验室要关好水、电、气和门窗,并张贴封条。假期拟开展实验的实验室,要严格遵守实验操作规程,避免发生安全事故。假期值班人员,要每日全覆盖巡查,对于发现的安全隐患要及时记录并通知整改。

整改通知

翟俊、姜文超、艾海男、古励、付国楷、陈一、赵纯老师:

2023年7月14日,学校保卫处、后勤管理处对城建实验楼后自建实验棚房进行安全检查,发现存在部分棚顶被植物覆盖已变形,棚内杂物、棉絮、材料堆砌等安全隐患,给学院送达了整改通知书(见附件)。

学院根据学校要求,现通知您做好以下整改工作:

- 1、棚房建造/使用者(学院教职工)为该棚房的安全责任人,安全责任人要严格按照与学院签订的安全责任书对该棚房进行安全管理。
- 2、为保障棚房安全,棚房建造者要定期清理杂物、清除屋面杂草杂树以排除火灾、垮塌等安全隐患,对长期不用的棚房应立即拆除。
- 3、导师要加强在棚房内开展试验学生的安全教育,强化巡查和值守,发现安全隐患及时处理。

请您接到通知后,立即开展整改并形成整改报告,整改报告应包括以下内容:①明确棚房的安全责任人,②清理杂物与屋面杂草杂树(或拆除棚房)的时间节点,③对在棚房内开展试验学生开展安全教育情况。请您将整改报告于7月25日前将整改报告打印签名(老师签名)扫描后,传给实验中心陈瑶老师备案。

环境与生态学院
2023年7月22日

学院关于自建房的整改通知



专项安全检查现场

二、7 月度安全检查

7月4日-5日，院实验室技术安全检查工作组对实验中心白楼51间、红楼45间、机电楼28间、基因楼9间、采矿楼15间教学科研实验室共148间，进行2023年7月度日常安全检查。

通过检查，有共计45间实验室存在诸如“阻挡逃生通道；实验室内饮食、睡觉，清洁卫生不佳；接线板串联使用，接线板未固定，接线板至于发热设备上或地上使用，反应器漏水；化学品叠放，化学品无标签，使用未去掉原包装饮料瓶装样品，样品无标签；管制类化学品无清单、无台账，管制化学品不入安全柜；气瓶未固定无状态标识；废弃物暂存区无地面警示标识，废弃物未分类收集，空瓶叠放、倒放，废液桶处置标签信息不全；高温设备旁放置易燃物品，烘箱使用时无人值守。”等涉及“实验场所、基础安全、化学安全、特种设备与常规冷热设备”四大类“场所环境、卫生与日常管理、用电用水基础安全、实验室化学品存放、管制类化学品管理、实验气体管理、化学废弃物处置管理、加热及制冷装置管理”八小类安全隐患与问题共69条。

其中：

白楼问题实验室11间、占比24.45%，问题与隐患数20条、占比28.99%。

红楼问题实验室 13 间、占比 28.89%，问题与隐患数 20 条、占比 28.99%；

基因楼问题实验室 5 间、占比 11.11%，问题与隐患数 8 条、占比 11.59%；

机电楼问题实验室 10 间、占比 22.22%，问题与隐患数 15 条、占比 21.74%；

采矿楼环境科学问题实验室 6 间、占比 13.33%，问题与隐患数 6 条、占比 8.69%。

环境生态实验中心7月度日常安全检查结果

2023年7月4日-5日，环境生态实验中心实验室技术安全检查工作组对实验中心红楼31间、红楼45间、机电楼28间、基因楼9间、采矿楼5间教学科研实验室共118间，进行2023年7月度日常安全检查。通过检查，有如下实验室存在安全隐患和问题，具体是：

| 序号 | 实验室名称 | 安全责任人 | 指标体系序号 | 检查项目 | 检查详情 | 照片号 | 备注 |
|----|--------|-------------|--------|----------|-----------------|------|----|
| 1 | 红楼 103 | 何强, 古丽, 张洁祥 | 6.1.3 | 场所环境 | 阳西晒帘遮挡 | 1 | |
| 2 | 红楼 105 | 张敏, 姚鹏鹏 | 6.2.2 | 卫生与日常管理 | 瓶间内饮食 | 2 | |
| 3 | 红楼 201 | 周健 | 9.7.2 | 化学废弃物管理 | 生活垃圾与实验废弃物混放 | 3 | |
| 4 | 红楼 201 | | 6.2.2 | 卫生与日常管理 | 实验室内饮食 | 4-5 | |
| 5 | 红楼 201 | | 9.3.5 | 化学品存放 | 使用未去掉原包装的饮料瓶盛样品 | 6-7 | |
| 6 | 红楼 203 | | 6.2.2 | 卫生与日常管理 | 实验室内饮食 | 8 | |
| 7 | 红楼 203 | 周健 | 9.7.2 | 化学废弃物管理 | 空瓶叠放倒放 | 9-10 | |
| 8 | 红楼 203 | | 9.3.2 | 化学品存放 | 化学品叠放 | 11 | |
| 9 | 红楼 209 | | 9.7.1 | 化学废弃物管理 | 废弃物暂存区无地面警示标识 | 12 | |
| 10 | 红楼 209 | 何强, 李志, 艾路勇 | 8.1.1 | 用电用水基础安全 | 棕板板于地上使用 | 13 | |
| 11 | 红楼 301 | | 9.3.2 | 化学品存放 | 化学品叠放 | 14 | |
| 12 | 红楼 301 | 古丽 | 9.4.3 | 实验气体管理 | 气瓶固定不牢固, 且无状态标识 | 15 | |
| 13 | 红楼 309 | | 9.7.2 | 化学废弃物管理 | 生活垃圾与实验垃圾混放 | 16 | |
| 14 | 红楼 409 | 何平, 姚建军 | 9.7.2 | 化学废弃物管理 | 空瓶叠放倒放 | 17 | |

月度安全检查结果




图1 各实验楼检查情况总览




图2 问题实验室（共计45间）分布情况




图3 问题与隐患（共计69条）分布情况

三、7月度安全复查暨暑假前专项安全检查

7月13日-14日，院实验室技术安全检查工作组对实验中心白楼51间、红楼45间、机电楼28间、基因楼9间、采矿楼15间教学科研实验室共148间，进行7月度日常安全检查首次复查暨暑假前专项安全检查。

通过检查，有共计7间实验室7项安全隐患未整改完成。新发现20间实验室新增“**实验室内饮食、睡觉，清洁卫生不佳；接线板未固定，使用花线，水龙头漏水；化学品叠放，使用未去掉原包装饮料瓶装样品；废弃物暂存区无地面警示标识，废弃物未分类收集，空瓶叠放、倒放，废液桶处置标签信息不全；**”等涉及“**实验场所、基础安全、化学安全**”三大类“**场所环境、卫生与日常管理、用电用水基础安全、实验室化学品存放、化学废弃物处置管理**”五小类安全隐患与问题共**69**条。新增23项安全隐患。

环境生态实验中心暑假前专项安全检查暨7月度日常安全检查首次复查

2023年7月13日-14日，环境生态实验中心实验室技术安全检查工作组对实验中心白楼510、红楼450、机电楼208、慧园楼B10、翠矿楼1501教学科研实验室共148间，进行暑假前专项安全检查暨7月度日常安全检查首次复查。通过检查，有如下实验室存在安全隐患和问题，具体如下：

| 序号 | 实验室名称 | 安全责任人 | 指标体系序号 | 检查项目 | 检查详情 | 照片号 | 备注 |
|----|--------|------------------|--------|----------|---------------|-------|-------|
| 1 | 白楼303 | 柯强, 吉旭, 柴安梓 | 6.1.3 | 场所环境 | 阻挡消防通道 | 1 | 第二次通报 |
| 2 | 白楼200 | 柯强, 李宏, 艾海朋 | 9.7.1 | 化学废弃物管理 | 废弃物资存放无危险警示标识 | 2 | 第二次通报 |
| 3 | 红楼301 | 古婧 | 6.2.2 | 卫生与日常管理 | 清洁卫生不佳 | 3 | |
| 4 | | | 6.2.2 | 卫生与日常管理 | 清洁卫生不佳 | 4 | |
| 5 | 白楼504 | 何强 | 9.5 | 管制类化学品管理 | 管制化学品未入安全柜 | 5 | 第二次通报 |
| 6 | 白楼506 | 陈一 | 9.7.2 | 化学废弃物管理 | 空瓶叠放 | 6 | |
| 7 | 白楼510 | 姚娟娟 | 9.7.2 | 化学废弃物管理 | 空瓶叠放倒放 | 7 | 第二次通报 |
| 8 | | | 9.7.2 | 化学废弃物管理 | 空瓶叠放倒放 | 8 | 第二次通报 |
| 9 | 白楼602 | 姚娟娟, 李伟, 邵进, 蒋忠礼 | 9.7.2 | 化学废弃物管理 | 实验废弃物混放 | 9 | |
| 10 | | | 6.2.2 | 卫生与日常管理 | 实验室内饮食 | 10 | |
| 11 | 红楼122 | 李娟 | 8.1.2 | 用电用水消防安全 | 水龙头漏水未维修 | 11-12 | |
| 12 | 红楼222 | 苏振宇 | 6.2.2 | 卫生与日常管理 | 实验室内饮食 | 13-15 | |
| 13 | 红楼312 | 陈一 | 6.2.2 | 卫生与日常管理 | 实验室内饮食 | 16 | |
| 14 | 机电楼100 | 李伟, 杨易, 陈飞 | 6.1.3 | 场所环境 | 实验室通道阻塞 | 17 | 第二次通报 |

月度安全首次复查暨暑假前专项安全检查结果

四、暑期安全检查

7月19日-8月23日，暑假期间，实验中心工作人员坚持每日上下午巡查中心红楼、白楼及机电楼各实验室，发现问题，及时整改处理，有效保障了实验中心的安全有序运行。

2023.8.19 10:00-10:30 巡查机电楼 正常
15:30-16:30 巡查红楼、白楼


2023.8.20 9:40-10:20 巡查红楼、机电楼
机电楼103因楼上B1202米箱老化(1594034507)导致水管爆裂漏水，房间受灾严重，地面积水严重，部分仪器被水淹，损失在统计中，双方学生均在现场的，第一时间相关情况，予以反馈教师间已电话沟通。吴院长就事件调查处理情况，予以反馈，予以至现场的详细情况，并及时反馈吴院长。

15:30-16:00 巡查红楼 正常
白楼展厅各水展示配套设施。

假期实验室巡查记录表

五、推介宣传

7月12日，昆明理工大学一行到我院实验室开展交流学习，重点对实验室安全管理办法、安全检查模式、安全教育形式进行了深入交流。



7月21日，同济大学一行到我院实验室开展交流学习，对我院安全投入、安全设施、安全检查等进行了详细了解。



六、校级安全检查

7月12日，校实验室技术安全督导在白楼、红楼安全管理员陪同下对白楼、红楼各实验室

开展 7-8 月日常安全巡查。

检查发现白楼共 4 间实验室存在实验废弃物暂存区无警示标识、废弃物未按规定收集、管制化学品未入安全柜等共 5 项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室综合管理平台上，均未回复，请各实验室及时登录系统完成整改并回复。

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|--------------|---------|---------------|---------------------|----|------------------------|------|------------|-----|-----|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 27 | B区给排水实验楼 602 | 环境与生态学院 | 李伟,姚婧梅,邵迎,陈忠礼 | 化学试剂空瓶倒放 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-12 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| <input type="checkbox"/> | 28 | B区给排水实验楼 602 | 环境与生态学院 | 李伟,姚婧梅,邵迎,陈忠礼 | 未按规定要求分类收集化学废弃物 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-12 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| <input type="checkbox"/> | 29 | B区给排水实验楼 504 | 环境与生态学院 | 何强 | 易制毒化学品丙酮未进行双人双锁管理。 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-12 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| <input type="checkbox"/> | 30 | B区给排水实验楼 301 | 环境与生态学院 | 古励,柴宏祥,何强 | 实验室环境卫生不良,废弃物物品存放无序 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-12 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| <input type="checkbox"/> | 31 | B区给排水实验楼 209 | 环境与生态学院 | 何强,李宏,艾海男 | 化学废弃物暂存区无警示标识 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-12 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |

检查发现红楼共 3 间实验室存在实验室内睡觉、废液桶无盖、用未去掉原包装的饮料瓶装样品等共 3 项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室综合管理平台上，已全部整改完成，特对红楼 211、222、312 实验室提出表扬。

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|--------------|---------|-----------------------|----------------|----|------------------------|------|------------|-----|-----|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 24 | B区城建新实验楼 312 | 环境与生态学院 | 陈一 | 实验室放置折叠床 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-12 | 未发送 | 待审核 | 查看详情 |
| <input type="checkbox"/> | 25 | B区城建新实验楼 211 | 环境与生态学院 | 林敦梅 | 废液桶未加盖 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-12 | 未发送 | 待审核 | 查看详情 |
| <input type="checkbox"/> | 26 | B区城建新实验楼 222 | 环境与生态学院 | 魏云梅,周上博,汪昆平,刘元元,刘斌,许劲 | 实验室内饮料瓶未撕去原包装纸 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-12 | 未发送 | 待审核 | 查看详情 |

7月17日，校实验室技术安全督导在采矿楼、机电楼安全管理员陪同下对采矿楼、机电楼各实验室开展实验室危险废弃物专项检查。

检查发现采矿楼共 2 间实验室存在化学品叠放、用未去掉原包装的饮料瓶装样品等共 2 项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室综合管理平台上，采矿楼 422 已整改完成，请其他各实验室及时登录系统完成整改并回复。

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|-------------|---------|---------|-------------------------|----|------------------------|------|------------|-----|------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 22 | A区采矿实验大楼422 | 环境与生态学院 | 王翔 | 饮料瓶装实验样品,未撕去原包装且瓶身无样... | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-17 | 未发送 | 整改完成 | 查看详情 |
| <input type="checkbox"/> | 23 | A区采矿实验大楼226 | 环境与生态学院 | 张代钧,卢培利 | 试剂叠放倒放 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-17 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |

检查发现机电楼共 14 间实验室存在气瓶无台账或台账未更新、气瓶上放置易燃物、无样品标签、实验废弃物混放、废弃物未规范收集、管制化学品未入安全柜等共 21 项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室综合管理平台上,均未回复,请各实验室及时登录系统完成整改并回复。

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------|-----------|-------------------------|----|------------------------|------|------------|-----|-----|----------------------|
| 1 | B区机电实验大楼(东)423 | 环境与生态学院 | 霍俊 | 气瓶使用台账未及时更新 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 2 | B区机电实验大楼(东)408 | 环境与生态学院 | 郑怀礼,丁魏 | 尖锐垃圾和塑料软垃圾混放 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 3 | B区机电实验大楼(东)407 | 环境与生态学院 | 赵纯 | 气瓶使用台账未及时更新 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 4 | B区机电实验大楼(东)303 | 环境与生态学院 | 赵志伟 | 气瓶无使用记录台账 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 5 | B区机电实验大楼(东)311A | 环境与生态学院 | 梁志杰 | 气瓶台账未及时更新 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 6 | B区机电实验大楼(东)314 | 环境与生态学院 | 周健和雷杰 | 垃圾分类不全,生活垃圾和实验垃圾混放 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 7 | B区机电实验大楼(东)314 | 环境与生态学院 | 周健和雷杰 | 气瓶台账未及时更新 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 8 | B区机电实验大楼(东)311B | 环境与生态学院 | 梁志杰 | 液体试剂瓶放置实验室门口地上 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 9 | B区机电实验大楼(东)311B | 环境与生态学院 | 梁志杰 | 废弃试剂瓶未存放至专用固废箱中,和塑料垃... | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 10 | B区机电实验大楼(东)311B | 环境与生态学院 | 梁志杰 | 硝酸实验后未放置强酸强碱柜储存 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 11 | B区机电实验大楼(东)100 | 环境与生态学院 | 陈飞,李伟,杨易 | 枪头和软垃圾混放 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 12 | B区机电实验大楼(东)102 | 环境与生态学院 | 陈飞 | 大量实验服随意堆置气瓶上 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 13 | B区机电实验大楼(东)101-3 | 环境与生态学院 | 智悦,刘彩虹,帅奥 | 存放试剂的试剂瓶开口存放,未张贴试剂标签... | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 14 | B区机电实验大楼(东)101-3 | 环境与生态学院 | 智悦,刘彩虹,帅奥 | 气瓶台账未及时更新 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 15 | B区机电实验大楼(东)101-3 | 环境与生态学院 | 智悦,刘彩虹,帅奥 | 生活垃圾和实验废弃物未分类存放 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 16 | B区机电实验大楼(东)103 | 环境与生态学院 | 陈献鹏 | 锐器和软垃圾未分类存放 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 17 | B区机电实验大楼(东)103 | 环境与生态学院 | 陈献鹏 | 气瓶台账未及时更新 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 18 | B区机电实验大楼(东)105 | 环境与生态学院 | 陈献鹏 | 生活垃圾和实验垃圾混放,破碎的试剂瓶未及... | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 19 | B区机电实验大楼(西)207 | 环境与生态学院 | 方芳 | 装有液体的容器开口放置 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 20 | B区机电实验大楼(西)207 | 环境与生态学院 | 方芳 | 废液桶标签被污染 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |
| 21 | B区机电实验大楼(西)208 | 环境与生态学院 | 刘智萍 | 气瓶使用台账未及时更新 | 普通 | 2023年7-8月日常巡查(安全督导第三组) | 日常巡查 | 2023-07-24 | 未发送 | 待整改 | 查看详情 |

七、实验废弃物处理处置

7月13日、8月4日、8月31日,实验中心分三次收集上交处理处置实验固(液)体废弃物 2310kg。